

【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙

行政区	福島区
公園名	Ⅰ 新家公園


所属： 扇町公園事務所  
 担当者： 平山

総本数 12本

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木												規格	本数			
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	
撤去理由	樹種	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×				60-120	5
	樹木の健全度=不良	枯死	枯死	枯死	不良	不良	不良	不良	不良	不良	不良	傾斜	枯死				120-180	3
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし	なし	越枝	越枝	越枝	根上	根上	越枝	越枝	根上	根上	異常・変状				180-240	2
	補植対象樹木であるか	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				240-300	2
舗装の更新が必要であるか		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし				300-360	0
幹周(cm)		173	244	89	65	247	78	163	222	91	178	218	116				360-420	0
特記事項		あ い 切株 う、え 越境 お、クスノキ 縁石破損 か、タブノキ 根上 き、アメフ根上 く、け、クスノキ 越境 こ、クスノキ 根上 さ、クスノキ 根上 傾斜木 し、サクラ 生育不良 穴あき												420-480	0			

× 撤去対象 △一部枯れ



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙


行政区	福島区
公園名	2 吉野町公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木														総本数	本	
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格
																	60	0
撤去理由	樹種	×															60-120	1
	樹木の健全度=不良	腐朽															120-180	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし															180-240	0
	補植対象樹木であるか	なし															240-300	0
	舗装の更新が必要であるか	なし															300-360	0
幹周 (cm)		87															360-420	0
特記事項		あ サクラ腐朽 生育不良 撤去														420-480	0	

× 撤去対象    △一部枯れ



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表


別紙

行政区	福島区
公園名	13 野田緑道公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	2本
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
撤去理由	樹種	×	×															60	0
	樹木の健全度=不良	空洞	枯死															60-120	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし	なし															120-180	2
	補植対象樹木であるか	なし	なし															180-240	0
	舗装の更新が必要であるか	なし	なし															240-300	0
幹周 (cm)		152	123															300-360	0
特記事項		あ ケヤキ 空洞 撤去 い 切株(樹種不明)撤去対象																360-420	0
																		420-480	0

× 撤去対象    △ 一部枯れ

図面添付		現況写真	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>▼ あ ケヤキ 空洞</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>▼ い 切株(樹種不明)</p>  </div> </div>
------	--	------	--

【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙

行政区	福島区
公園名	18 福島公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	5本
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
撤去理由	樹種	×	△	△	△	△												60	0
	樹木の健全度=不良	枯死	不良	不良	不良	不良											60-120	1	
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし	越枝	越枝	越枝	越枝											120-180	2	
	補植対象樹木であるか	なし	なし	なし	なし	なし											180-240	2	
	舗装の更新が必要であるか	なし	なし	なし	なし	なし											240-300	0	
幹周(cm)		193	193	144	151	75										300-360	0		
																360-420	0		
																420-480	0		
特記事項																			

× 撤去対象 △一部枯れ

図面添付		現況写真			
	<p>施設現況図 縮尺 1/300 公園コード 230/01 名称 福島 ①②③④</p>				

【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙

行政区	福島区
公園名	29 大開公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	本
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
																		60	0
樹種		×																60-120	1
撤去理由	樹木の健全度=不良	×																120-180	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	×																180-240	0
補植対象樹木であるか		なし																240-300	0
舗装の更新が必要であるか		なし																300-360	0
幹周(cm)		98																360-420	0
特記事項		あ クスノキ 空洞あり 撤去対象																420-480	0

× 撤去対象    △一部枯れ

図面添付		現況写真	<p>▼ あ クスノキ 空洞 撤去</p>
------	--	------	-----------------------

【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表


別紙

行政区	福島区
公園名	9 上福島北公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	3本
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
撤去理由	樹種	×	×	×														60	0
	樹木の健全度=不良	腐朽	腐朽	腐朽														60-120	2
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし	なし	なし														120-180	1
	補植対象樹木であるか	なし	なし	なし														180-240	0
	舗装の更新が必要であるか	なし	なし	なし														240-300	0
幹周(cm)		143	94	88														300-360	0
特記事項		あ サクラ 撤去 い マテバ 撤去 う ケヤキ 撤去																360-420	0
																		420-480	0

× 撤去対象 △一部枯れ



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙


行政区	福島区
公園名	10 上福島公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	4本
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
撤去理由	樹種	△	△	△	△													60	0
	樹木の健全度=不良	悪い	悪い	悪い	悪い													60-120	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	越枝	越枝	越枝	根上													120-180	2
	補植対象樹木であるか	なし	なし	なし	あり													180-240	2
	舗装の更新が必要であるか	なし	なし	なし	あり													240-300	0
幹周 (cm)		141	197	135	204												300-360	0	
特記事項		あ、い、う 越境枝(高所作業車は公園内不可)																360-420	0
		え 舗装・植栽升 破損(復旧必要)																420-480	0

× 撤去対象 △一部枯れ



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙

行政区	福島区
公園名	8 鷺洲中公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	本数
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	60	0
撤去理由	樹種	×																60-120	0
	樹木の健全度=不良	施設への影響																120-180	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	根上																180-240	1
	補植対象樹木であるか	なし																240-300	0
	舗装の更新が必要であるか	なし																300-360	0
幹周 (cm)		202															360-420	0	
特記事項																	420-480	0	

× 撤去対象    △ 一部枯れ

図面添付

現況写真

【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙


行政区	福島区
公園名	6 鷺洲上公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木																総本数	4本
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
樹種		×	×	×	×													60	0
撤去理由	樹木の健全度=不良	施設への影響	枯死	枯死	枯死													60-120	3
	植栽環境等(根上、越境枝)	根上	なし	なし	なし													120-180	0
補植対象樹木であるか		なし	なし	なし	なし													180-240	0
舗装の更新が必要であるか		なし	なし	なし	なし													240-300	1
幹周(cm)		242	85	89	111													300-360	0
特記事項		あ イチョウ縁石破損 いう え サクラ 生育不良 伐採対応																360-420	0
		242 85 89 111																420-480	0

× 撤去対象 △一部枯れ



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表


別紙

行政区	福島区
公園名	4 海老江公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木														総本数	2本		
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
撤去理由	樹種	△	△															60	0
	樹木の健全度=不良	枝枯	枝枯															60-120	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	根上	根上															120-180	0
	補植対象樹木であるか	なし	なし															180-240	2
	舗装の更新が必要であるか	なし	なし															240-300	0
	幹周(cm)	185	187															300-360	0
特記事項		あ、い は、根上の為縁石破損 撤去対象が望ましい														360-420	0		
																420-480	0		

× 撤去対象 △一部枯れ



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙

行政区	福島区
公園名	3 江成公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

撤去概要		追加撤去対象樹木														総本数	本数		
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	60	0
撤去理由	樹種	×																60-120	0
	樹木の健全度=不良	施設への影響																120-180	0
	植栽環境等(根上、越境枝)	根上																180-240	0
	補植対象樹木であるか	なし																240-300	1
	舗装の更新が必要であるか	なし																300-360	0
幹周 (cm)		281																360-420	0
特記事項		あ クスノキ縁石破損														420-480	0		

× 撤去対象    △ 一部枯れ

図面添付		現況写真	
------	--	------	--

【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表


別紙

行政区	福島区
公園名	24 海老江上公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木															総本数	5本	
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	規格	本数
撤去理由	樹種	×	×	×	×	×												60	0
	樹木の健全度=不良	空洞	施設への影響	悪い	施設への影響	施設への影響												60-120	2
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし	根上	根上	根上	傾斜												120-180	1
	補植対象樹木であるか	なし	あり	なし	なし	なし												180-240	0
	舗装の更新が必要であるか	なし	なし	なし	なし	なし												240-300	2
幹周 (cm)		81	252	133	284	62											300-360	0	
特記事項		あ クスノキ 穴あきの為撤去が望ましい      お サクラ傾斜木 危険なので撤去対象 い クスノキ 根上による縁石破損 う イチョウ根上撤去が望ましい え クスノキ 根上による縁石破損 × 撤去対象      △一部枯れ															360-420	0	
																	420-480	0	



【撤去・更新対象樹木の追加について】

追加樹木一覧表

別紙

行政区	福島区
公園名	16 下福島公園

所属: 扇町公園事務所  
 担当者: 平山

総本数 3 本

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木																規格	本数
		あ	い	う	え	お	か	き	く	け	こ	さ	し	す	せ	そ	た	60	0
撤去理由	樹種	×	×	×														60-120	0
	樹木の健全度=不良	空洞	空洞	空洞														120-180	1
	植栽環境等(根上、越境枝)	なし	なし	根上														180-240	1
補植対象樹木であるか		なし	なし	なし														240-300	1
舗装の更新が必要であるか		なし	なし	なし														300-360	0
幹周 (cm)		250	144	190														360-420	0
																		420-480	0
特記事項		※あ、い、う、すべての樹種が穴あきがひどく見受けられ、撤去が望ましい																	

× 撤去対象 △一部枯れ

