

【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所
担当者：

行政区	住吉区
公園名	④万代池-3

総本数 1

(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		追加撤去対象樹木																	
撤去理由	樹種	118																	
	樹木の健全度≠不良 植栽環境等	ケヤキ																	
補植対象樹木であるか		○																	
舗装の更新が必要であるか																			
幹周 (cm)		124																	
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。


(撤去対象樹木の削除がある場合)

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

04 万代池

区分 - 1


区分 - 2



区分 - 3

区分 - 4

U4. 夕代池 区分 3



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所
 担当者：

行政区	住吉区
公園名	⑤沢之町

(撤去対象樹木の追加がある場合)

総本数 8

撤去概要		60	106	44	196	189	137	96	33	追加撤去対象樹木									
撤去理由	樹種	カシ	コブシ	ヤマモモ	カシ	ヤマモモ	ヤマモモ	コブシ	カシ										
	樹木の健全度＝不良 植栽環境等	○	○	○	○	○	○	○	○										
補植対象樹木であるか																			
舗装の更新が必要であるか																			
幹周 (cm)		62	60	83	50	66	148	56	70										
特記事項																			

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
 撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

(撤去対象樹木の削除がある場合)


樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

樹木No.	
理由：	

05. 沢ノ町公園

高木



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所
 担当者：

行政区	住吉区
公園名	④住吉一三

総本数 2


(撤去対象樹木の追加がある場合)

撤去概要		9	7	追加撤去対象樹木																
撤去理由	樹種	ヤブドウシ	ハナミズキ																	
	樹木の健全度＝不良 植栽環境等	○	○																	
補植対象樹木であるか																				
舗装の更新が必要であるか																				
幹周 (cm)		24	20																	
特記事項																				

※当ではまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
 撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

(撤去対象樹木の削除がある場合)

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所
担当者：

行政区	住吉区
公園名	③④南万領

（撤去対象樹木の追加がある場合）



総本数 1

撤去概要		追加撤去対象樹木																		
撤去理由	樹種	2																		
	樹木の健全度＝不良 植栽環境等	ヤマモモ																		
補植対象樹木であるか		○																		
舗装の更新が必要であるか																				
幹周 (cm)		59																		
特記事項																				

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

（撤去対象樹木の削除がある場合）

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	



【撤去・更新対象樹木の追加・削除について】

撤去対象樹木（案）について、過不足があればご報告をお願いします。

所属： 長居公園事務所
 担当者：

行政区	住吉区
公園名	㊸上住吉東

(撤去対象樹木の追加がある場合)

総本数 2

撤去概要		2	14	追加撤去対象樹木														
撤去理由	樹種	サクラ	スズナシ															
		樹木の健全度≠不良 植栽環境等	○	○														
	補植対象樹木であるか																	
	舗装の更新が必要であるか																	
	幹周 (cm)	92	75															
特記事項																		

※当てはまる項目に○をお願いします。幹周についてはサイズの記入をお願いします。
 撤去理由：樹種に当てはまる樹木がある場合は、特記事項に樹種名をご記入ください。

(撤去対象樹木の削除がある場合)

樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	
樹木No.	
理由：	

